



Schablone Servoeinbau Tragfläche links für 50 Grad Winkel

Bis zur nächsten Linie mit einem
Scalpellmesser und Lineal schneiden



Mit einem Scalpellmesser
und Lineal schneiden



An dieser Linie falten

